

Naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-63 <del>4941-03</del>
	Elektryczne narzędzia grzejne oporowe ŻELAZKA ELEKTRYCZNE Wielkości podstawowe	1126
		Grupa katalogowa VI-75

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wielkości podstawowe żelazek domowych, przemysłowych i podróżnych. Norma nie dotyczy żelazek specjalnych.

2. Normy związane

BN-63/4941-01 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka elektryczne. Klasyfikacja i oznaczenia

BN-63/4941-04 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka domowe z regulatorem temperatury i lampką kontrolną, ze stopą aluminiową. Główne wymiary

BN-63/4941-05 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka domowe bez wyposażenia, z wtykiem z boku. Główne wymiary

BN-63/4941-06 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka domowe bez wyposażenia z wtykiem z tyłu. Główne wymiary

BN-63/4941-07 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka przemysłowe bez wyposażenia. Główne wymiary

BN-63/4941-08 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka podróżne, bez wyposażenia. Główne wymiary

BN-63/4941-09 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka domowe bez wyposażenia, ze stopą aluminiową

3. Wielkości podstawowe znamionowe

Żelazka	Symbol grupy i rodzaju wg BN-63/4941-01	Norma branżowa	Moc W	Ciężar 1/ kg	Napięcie V
Z regulatorem temperatury i lampką kontrolną, ze stopą aluminiową	132...	BN-63/4941-04	750	1,1	
Bez wyposażenia, ze stopą aluminiową	112..	BN-63/4941-09	400		

Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości  
Ustanowiona przez Przewodniczącego KDW dnia 11 października 1963 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1964 r.  
/Mon. Pol. nr 95/1963 poz. 449/

cd. tablicy

Żelazka	Symbol grupy i rodzaju wg BN-63/4941-01	Norma branżowa	Moc W	Ciężar <sup>1/</sup> kg	Napięcie V
Bez wyposażenia z wtykiem z boku	11...3	BN-63/4941-05	400	1,85 ÷ 2,2	110 lub 127 lub 220
Bez wyposażenia z wtykiem z tyłu	11...4	BN-63/4941-06		do 3,6	
Przemysłowe bez wyposażenia	21...	BN-63/4941-07	750	5 i 8	
Przemysłowe z regulatorem temperatury i lampką kontrolną	23...	-	1000		
Podróżne bez wyposażenia	31...	BN-63/4941-08	200	0,6	
Podróżne z regulatorem temperatury i lampką kontrolną	32...	-	400	<u>0,75</u> 1,0	

Wartość podkreśloną należy traktować jako zalecaną.

<sup>1/</sup> Dopuszczalne odchyłki ciężaru ±10 %.

4. Wartości temperatur nastawczych żelazek z regulatorami temperatury powinny - w zależności od rodzaju prasowanej tkaniny - zawierać się w następujących granicach:

- 70 ÷ 100°C - dla materiałów z tworzyw sztucznych,
- 100 ÷ 125°C - dla materiałów w rodzaju sztucznych jedwabi,
- 125 ÷ 150°C - dla jedwabiu naturalnego,
- 150 ÷ 180°C - dla wełny,
- 180 ÷ 210°C - dla bawełny,
- 210 ÷ 250°C - dla lnu.

K O N I E C