

WYROBY Z GUMY PEŁNEJ	NORMA BRANŻOWA				BN-73	
	Płyty gumowe				6616-14	
	Wymiary. Niedopuszczalne błędy wykonania				Arkusz 02	
					Zamiast ¹⁾	
				Grupa katalogowa X 63 ²⁾		

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary i niedopuszczalne błędy wykonania płyt gumowych wulkanizowanych odmiany W, Wp i WB oraz płyt niewulkanizowanych odmiany N.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14 ark. 01.

3. Wymiary - wg tablicy.

Odmiana płyty wg BN-73/6616-14 ark. 01				Grubość mm	Odchyłki grubości płyt, mm		Liczba przekładek tkaninowych sztuk
1	2	3	4		odmiany W, Wp, WB	odmiany N	
W		WB	N	1	±0,2	±0,3	-
W	Wp	WB	N	2	±0,3	±0,4	1
W	Wp	WB	N	3	±0,4	±0,5	1, 2
W	Wp	WB	N	4	±0,5	±0,6	1, 2
W	Wp	WB	N	5	±0,6	±0,7	1, 2
W	Wp			6	±0,7		2
W	Wp			8	±0,8		2, 3
W	Wp			10	+1,5 -0,5		2, 3
W	Wp			15	+2,0 -1,0		2, 3
W	Wp			20	+3,0 -1,0		2, 3, 4
W				25	+4,0 -2,0		-
W				30	+4,0 -2,0		-

¹⁾BN-68/6616-06, BN-68/6616-07 w zakresie wymiarów i błędów wykonania.

²⁾Symbole wg SWW: 1373-31, 1373-32, 1373-33.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/C-94154, BN-68/6616-06 i BN-68/6616-07

- ujęto w jednym arkuszu wymiary wszystkich odmian płyt,
 - ujednolicono odchyłki grubości płyt wulkanizowanych i niewulkanizowanych,
 - ujednolicono niedopuszczalne błędy wykonania,
- Dotychczas obowiązująca PN-64/C-94154 zostaje unieważniona z dniem 1 stycznia 1974 r.

cd. tablicy

Odmiany płyty wg BN-73/6616-14 ark. 01				Grubość mm	Odchyłki grubości płyt, mm		Liczba przekładek tkaninowych sztuk
1	2	3	4		odmiany W, Wp, WB	odmiany N	
W				40	+4,0 -2,0		-
W				50	+4,0 -2,0		-

Szerokość płyt odmiany N co najmniej 0,7 m. Długość i szerokość płyt odmiany W, Wp i WB co najmniej 0,5 m.

4. Niedopuszczalne błędy wykonania płyt odmiany W, Wp i WB na 1 m²

- pęcherze powierzchniowe w liczbie ponad 10 sztuk o powierzchni ponad 100 mm²,
- wtrącenia ciał obcych o średnicy ponad 0,5 mm,
- wyraźne wtrącenia gum innej barwy,
- zmiana grubości jednej płyty powyżej tolerancji wymiarowych,
- rysy na powierzchni ponad zakres tolerancji grubości.

5. Niedopuszczalne błędy wykonania płyt odmiany N na 1 m²

- pęcherze powierzchniowe w liczbie ponad 10 sztuk o głębokości ponad 1/3 grubości płyty,
- jodełka powstała w procesie kalandrowania o głębokości powyżej 10% grubości płyty,
- sklejenie i pofałdowanie płyt,
- obecność grudek siarki i zanieczyszczeń mechanicznych o średnicy ponad 0,5 mm.

2. Normy zagraniczne

NRD TGL 12761 Blatt 2. Technische Gummiplatten. Ausführung, Abmessungen
ZSRР ГОСТ 7338-65 Резина листовая техническая

3. Uwagi do wydania II

Zmieniono grupę katalogową.

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil”
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego „Stomil” dnia 15 czerwca 1973 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973 poz. 98)